

†

574

Para reparar el bicio y sentimiento que aicho labra de la yglesia
panoquial de señor san pedro si a de haber lo siguiente

Primera condicion es que el maestro en quien se rematare el haber
el dho reparo para la seguridad del edificio a de haber un tribo
a la parte de abaxo en derecho del atiguna donde comienza la
grada de la losadura en derecho de los pillares de dentro por q
parece el dho bicio acusado por falta de tribo a la parte de
abaxo y que de la manera que esta señalada en la raca
abriendo los cimientos a la altura que se abiba o buen cimiento
seguro de manera que no aga ni bicio por falta dello

Y ten despues de sacados los cimientos si a de legir el dho pillar
de la manera que esta señalada en la raca y se a de haber
las dos esquinas de pedradura de caliza labrada a picon y
lo demas de buena mamposteria metiendo en la pared de la
dha yglesia de dos yllas en la una o a lo menos en la otra
unos sillones de pedras largas para cubrir y incorporar la obra
nueva con la vieja. En este grueso a de cubrir el dho pillar a la
altura de alto alli a de haber un tribo de medio
pie con sutales y de alli arriba a de cubrir en aquel grueso a la
el nivel de los capiteles de dentro alli a de dar otro tribo a de
de medio pie con sutales siempre metiendo sillones como dho es
y de alli arriba a de cubrir en aquel grueso a la cornisa
y a la de rematar con bicio de pedra labrada para
de pedir la gosa y con esto a mi parecer a de quedar la dha obra

Juan de Aguirre

Juan de Aguirre 1580. 1582